


## ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 15 DE MAYO DEL 2014

Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se reunieron a las 11:00 horas para realizar un recorrido por la obra que se encuentra en proceso de la Ave. 16 de Septiembre por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Como primer punto del orden del día se verifica la asistencia de los integrantes de la comisión así como los invitados con la lista de asistencia: Regidores Zuri Medina Reyes Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes Secretario y Alejandro José Seade Terrazas Vocal de la Comisión, el Ing. Alfonso Rey Solís de la Dirección General de Obras Públicas, Marco Cedillo asesor de la fracción edilicia del PAN y Ángeles Apodaca Asesor de la fracción edilicia del PRI.






Al iniciar el recorrido se observan algunos puntos importantes respecto a la circulación y el tráfico que se generará una vez que se encuentre abierto al tráfico vehicular del paso deprimido ya que en el cruce de la Av. 16 de septiembre y Melchor Ocampo se puede generar un cruce crítico y peligroso por la cercanía a la salida del túnel.

En el recorrido realizado los primeros días de enero del presente año se realizaron observaciones en el desarrollo de la obra y uno de ellos y de los más evidentes fue la calidad de los acabados los cuales al realizar este segundo recorrido aparentemente se hicieron las reparaciones pero aun así la calidad deja mucho que desear un ejemplo es el aplanado de los muros al salir del túnel casi al llegar a la Calle Melchor Ocampo como se muestra en las fotografías.



*[Handwritten signatures in blue and black ink]*



Entre muchos otros a lo largo del recorrido como se muestra:



*[Handwritten signatures in blue and black ink]*



De igual manera se observó que el concreto hidráulico en las juntas ya presenta cuarteaduras que al poco tiempo de que inicie el tráfico y existan lluvias o algún escurrimiento de agua va generar baches en una obra nueva.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Después de realizar el recorrido y platicar con el Ing. Residente de la obra nos comenta que aun no hay proyecto para la salida de emergencia ni para el paso peatonal que se encuentran pendientes.

El recorrido concluyo a las 12:00 horas.

## LISTA DE ASISTENCIA

### Reunión de la Comisión de Obras Públicas

**Fecha:** 15 de Mayo 2014 **Hora:** 11:00

**Lugar:** Recorrido 16 de Septiembre.

#### Integrantes de la Comisión:

ZURI SADAY MEDINA REYES Coordinadora

JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario

ALEJANDRO JOSÉ SEADE Vocal  
TERRAZAS



#### Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
Angeles Apodaca S.	Asesor PRI	
Marco Antonio Cedillo	ASESOR RESIDORES PAN	