



## Minuta de la Reunión de la Comisión de: Salud Pública

**Fecha: Abril 14 de 2015**

**Lugar: Recorrido por los siguientes Centros Comunitarios. 1. Francisco Villarreal, 2. Olivia Espinoza de Bermúdez, 3. Kilómetro 20 y 4. Francisco I. Madero**

**Hora de Inicio: 10:00 Hrs.**

**Hora de Término: 14:30 Hrs**

### MIEMBROS DE LA COMISION:

**Coordinadora de la Comisión: Regidora Evangelina Mercado Aguirre**

**Secretaria de la Comisión: Regidora María Griselda Rodríguez Alvidrez**

**Vocal de la Comisión: Regidora Zuri Sadday Medina Reyes**

### ASISTENTES:

Evangelina Mercado Aguirre	Coordinadora de la Comisión
Hugo Staines Orozco	Director General de Salud Pública
Eleazar Antonio González	Director General de Centros Comunitarios
Fco. de la Torre Chacón	Asesor Regidores Fracción PAN
Dámaris Alexandra Ríos	Centros Comunitarios
Jaime Chávez	Centros Comunitarios
Alberto Carrillo	Centros Comunitarios
Ángeles Apodaca	Asesor Regidores Fracción PRI (En representación de las Regidoras Rodríguez y Medina)
Andrea Rodríguez	Asistente Regidora Mercado
Francisco de la Torre Chacón	Asesor Regidores Fracción PAN

### ORDEN DEL DIA:

1. La Regidora Mercado Coordinadora de la Comisión de Salud agradece la asistencia de todos los asistentes a esta reunión y solicita se dispense la lectura de la minuta de la reunión anterior. Así mismo informa que la presente reunión se enfocará a realizar un recorrido por cuatro Centros Comunitarios, especialmente a las Unidades Radiológicas establecidas en cada Centro Comunitario. El propósito fundamental de el recorrido es verificar el funcionamiento de los equipos médicos de diagnóstico que diferentes administraciones municipales han adquirido.

- El Primer CC a visitar fue el denominado Francisco Villarreal de la Colonia del mismo nombre, se observó bastante arena en las escalinatas de entrada a la Unidad Radiológica. El personal informa que el Mastógrafo (cuyo valor fue cercano a los 14 millones de pesos) presenta fallas en un pedal y desde Octubre de 2014 no ha prestado servicios a la comunidad, en cuanto al Sonograma funciona en un 50% de su capacidad, no funciona el Tranductor de cuarta dimensión. Informan que en Septiembre de 2014 se contrataron los servicios de técnicos especialistas de la empresa General Eléctric, corrigieron la falla y en Octubre de nueva cuenta se descompuso.



La técnica Radióloga de operar el Mastógrafo, le informa a la Regidora que debido a que no contó con equipo de protección para evitar los rayos que genera el aparato, quedo contagiada lo que le provocó diabetes, se le atiende en servicios médicos, informa a la vez que hasta hace unos meses le hicieron entrega un chaleco protector usado y debido a que tiene bastante uso es posible que también esté contaminado. Al preguntarles sobre estadísticas de servicios, se nos informa que se envía un reporte a Centros Comunitarios para vaciar la información. La Regidora comenta que es un hecho que cientos de mujeres no han sido atendidas y a cuantas se les podría haber detectado cáncer de mama.

Al cuestionarles por la falta de limpieza informan que no tienen personal de intendencia y que en ocasiones los vecinos y ellos mismos realizan esta actividad.

Destaca la regidora que de un año a la fecha en que hizo su primer recorrido, continúa la gotera en el área donde está establecido el Mastógrafo y puede generar un corto circuito que dañaría en forma permanente al aparato, se detecta que existe para el Mastógrafo un equipo adicional que nunca se ha usado desde su compra en 2010 y el cual permitiría obtener imágenes en tercera dimensión.

- El Segundo Centro Comunitario a visitar fue el Olivia Espinoza de Bermúdez, en la Colonia del mismo nombre, éstas son las observaciones:  
El aparato de Rayos X no funciona, la unidad de sonograma funciona a un 80% de su capacidad. El equipo de protección contra rayos requiere renovarse. La Unidad dental funciona correctamente. Se observa también falta de limpieza.
- El tercer CC visitado fue el Kilometro 20. El aparato de Rayos X no funciona desde Julio de 2014, cuentan con cierto equipo de protección y solicitan lentes de plomo. Así mismo solicitan mantenimiento preventivo programado para la Unidad de Sonograma, obstétrico, pélvico, mamario y transvaginal. En lo que respecta a la Unidad Dental no funciona el escareador.
- El Cuarto y último CC fue el denominado Francisco I. Madero. El aparato de Ultra sonido no se perciben las imágenes y se encuentra fuera de servicio desde 2014, requiere mantenimiento la Unidad de Colposcopia. Se detecta una grieta fuerte en el techo donde se ubica el cuarto plomado para rayos X y nos informan que en cada lluvia se agrieta más. En cuanto a equipo de protección personal, éste debe ser mejorado.  
El Director de CC informa que desde que comenzó la actual Administración envió una serie de presupuestos y cotizaciones tanto para el mantenimiento preventivo y correctivo. Los cuales no fueron autorizados.  
Tanto el Director de CC y el Director de Salud Municipal informan que propusieron un proyecto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense para realizar 6 mil mamografías, recursos para mantenimiento del equipo, compra de equipo de protección personal. Este proyecto se encuentra en proceso de revisión y autorización. Tentativamente se pretende que se realice en el mes de Mayo.

Por su Parte la Regidora Mercado vuelve a sugerir la posibilidad a corto plazo para que tanto el equipamiento médico y personal pasen a ser parte de las funciones y responsabilidades de la Dirección General de Salud Municipal lo cual lo volverá a plantear al Presidente Municipal.

El recorrido concluyó a las 14:30 Hrs.

