

Información Trimestral

Enero-Marzo 2016

Dirección de Ecología

Reporte del Departamento de Verificación Vehicular y Calidad del Aire

NUMERO DE ESTACION	NOMBRE DE ESTACION	UBICACION	COORDENADAS	CONTAMINANTES MONITOREADOS
1	ADVANCE	Calle el Cid y Magneto, Parque Industrial Juárez	Lat 31°41'23" N Long. 106°27'35" O	PM ₁₀ , O ₃ y CO
2	20 – 30	Calle I. Ramírez entre 16 de Septiembre y Vicente Guerrero	Lat 31° 44' 08" N Long. 106°27'35" O	PM ₁₀ , O ₃ y CO
3	DELPHI-SEC	Av. De las Industrias esquina Con Fernández	Lat. 31°42' 44" N Long. 106°23' 43" O	PM ₁₀ , O ₃ y CO
1	ACS	Calle Cloro s/n entre Blvd. Fronterizo y Geranios	Lat. 31°45'10" N Long. 106°30'04" O	PM ₁₀
2	ZENCO-GRUPO VERDE	Panamericana esq. Gral. Roberto Fierro, Parque Industrial Aeropuerto	Lat. 31°38'13.37"N Long. 106°26'32.67"O	PM ₁₀
3	BOMBEROS-ANAPRA	Calle Cangrejo y Raya, col. Anapra	Lat. 31°46'30" N Long. 106°33'37"O	PM ₁₀
4	FEDERAL 3	Viaducto Díaz Ordaz y Lucio Blanco	Lat. 31°43'41" N Long. 106°30'13" O	PM ₁₀
5	NIÑEZ MEXICANA	Bldv. Zaragoza y Calle Cuarta	Lat. 31°39' 41" N Long. 106°27'15" O	PM ₁₀
6	ESTACION-BENITO JUAREZ	Calle Iturbide esq. José Ma. Morelos	Lat. 31°39'24" N Long. 106°21'29" O	PM ₁₀
7	BOMBEROS-BABICORA	Valle de los Cedros, Estación Babícora	Lat. 31°38'42" N Long. 106°23'02" O	PM ₁₀
8	CHAMIZAL	Interior del Parque Chamizal s/n	Lat. 31°45'18.05"N Long. 106°27'34.54"W	PM ₁₀